

MINI TERMO-HIGRÔMETRO MODELO: MTH-1300

CARACTERÍSTICAS

- Display: LCD Duplo de 4 dígitos (9999 Contagens);
- Iluminação do display (Backlight);
- Indicação de Bateria Fraca:  é mostrado quando a tensão da bateria cair abaixo da tensão normal de operação.
- Indicação de Sobrefaixa: OL.
- Função Hold.
- Função Máximo e Mínimo (MAX / MIN).
- Função Economia de Energia com Auto-Desligamento de 5 minutos;
- Tipo do Sensor: modulo de temperatura e umidade digital de alta precisão.
- Suporta quedas de até 1 metro;
- Tempo de Resposta: Aproximadamente 1 segundo;
- Ambiente de Operação: 0°C a 40°C (até 80% H.R.)
40°C a 50°C (até 45% H.R.)
- Ambiente de Armazenamento: -20°C a 60°C (até 75% H.R.)
- Alimentação: 3 Baterias de 1,5V AAA;
- Dimensões: 155(A) x 50(L) x 28(P)mm;
- Peso: Aproximadamente 116 gramas com bateria;
- Garantia: 12 (doze) meses a partir da data da aquisição.



APLICAÇÕES

Equipamento voltado para o monitoramento de temperatura e umidade ambiente. Possui sensor interno, leitura máxima e mínima, Segurança: EN61326-1, com aplicação na agricultura, pecuária, escritórios, controle ambiental de estoque, laboratório e outros.

TEMPERATURA

- Faixa: -10°C ~ +60°C
-14°F ~ +140°F
- Precisão: ±1°C, ±2°F.
- Resolução: 0,1°C, 0,2°F.

UMIDADE RELATIVA

- Faixa: 0 ~ 100% H.R.
- Precisão: ±5%
- Resolução: 0,1% H.R.

ACESSÓRIOS

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. Manual de Instruções | 1 unidade |
| 2. Blister | 1 unidade |

ACESSÓRIOS OPCIONAIS/REPOSIÇÃO

Entre em contato conosco para obter peças de substituição, e acessórios opcionais para seu instrumento de medição. Utilize sempre acessórios originais Minipa.

1. Certificado de calibração (OPCIONAL)



Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso. Figuras meramente ilustrativas.